



CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN
PLANTA
LEY 13.660
Número: 653673/0



CARÁTULA DEL CERTIFICADO

Número de registro EAS:	27	Número de certificado:	653673/0
Nombre del sitio / instalación:	N/D	Tipo de actividad:	Distribuidor por cuenta y orden de terceros (fleteros)
		Tipo de boca de expendio:	
Razón Social / Operador:	CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA	CUIT:	30-66414911-3
Registro Res. S.E. N° 1102/2004:	598697	Número de expediente:	
Marca / Color / Bandera:	NINGUNA	Número operador:	598697
		Número instalación:	077308
Ubicación del sitio / instalación:	Calle: PUERTO GALVAN		
	Número / Altura: 0	Tipo de calle:	Sin Dato
	Localidad: BAHIA BLANCA	Código postal:	
	Provincia: BUENOS AIRES	Teléfono / FAX:	02914019000
Coordenadas GPS (WGS84):	Latitud: -38.779167	Longitud:	-62.304167

	Certificado actual	Certificado anterior
Fecha de auditoria / inspección:	30/09/2026	04/09/2025
Fecha de vencimiento:	30/09/2027	04/09/2026
Número de certificado:	653673/0	285350/0
Número interno de EAS:	R-1308-2026	4061
EAS actuante:	LAIBA S.A. AMBIENTAL	HSE S.A.
Número de trámite:	513216	484343
Fecha y hora de cierre:	2/10/2026 09:41:47	10/9/2025 12:12:21

La Empresa Auditora de Seguridad LAIBA S.A. AMBIENTAL en cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.E. N° 404/94, la Ley 13.660 y su Decreto Reglamentario N° 10.877/60, CERTIFICA que la instalación auditada SI se encuentra en condiciones de seguridad para desarrollar la operación.

Nombre y Apellido del Auditor Actuante:	MARILI MILESE - ROBERTO IBAÑEZ
Calificación de riesgo de la instalación:	Medio
Resultado de la auditoría:	Apto

PG MARILI MILESE
LAIBA S.A.
RES. 1102/2004
RES. 404/94

Firma responsable técnico

MARILI MILESE - ROBERTO IBAÑEZ

Nombre y Apellido del auditor actuante

Sello SE



031043000013019217026516025869735726A2026100209414



CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN
PLANTA
LEY 13.660
Número: 653673/0

OBSERVACIONES



OBSERVACIONES DEL CERTIFICADO

Se efectuó auditoria de seguridad y prueba de red de incendios de la dársena de inflamables.

La instalación no cuenta con destilería ni con parque de tanques

La instalación se encuentra compuesta por tres portas para carga y descarga de combustible

Al momento de la presente auditoria el motor a explosión se encontraba en proceso de reemplazo conforme proyecto aprobado por nota NO-2026-63274570-APN-DNRYC#MEC.

Para suplir la falta de 2 fuentes de bombeo independientes se adjunto convenio suscrito entre el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la empresa LLDPD-DOW