



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RG SGC 2002

Rev.: 03

Emitido: 09/05/2017

Profundidades de los Sitios Operativos

PROFUNDIDADES DE LOS SITIOS OPERATIVOS AL 29/DIC/2020

SITIO	A 5 metros	A 10 metros	Último Relevamiento	Observaciones
Muelle Cdte. L. Piedrabuena	13,10	13,20	13-Nov-20	
Muelle ADM	13,90	14,10	13-Nov-20	
5/6 TBB	9,00	9,10	23-Dic-20	
7/8 TBB	7,40	7,50	23-Dic-20	
9 TBB	15,50	15,70	23-Dic-20	
Cargill	13,90	14,30	07-Nov-20	
Dársena de Pescadores	2.80	3.30	21-Dic-20	
17 Muelle Mtro. Carranza	5.80	6,10	21-Dic-20	
18 Muelle Mtro. Carranza	7,40	7,50	21-Dic-20	
19 Muelle Mtro. Carranza	6,70	6,90	21-Dic-20	
20 Muelle Mtro. Carranza	7,30	7,50	21-Dic-20	
21 Muelle Multipropósito	14,30	14,40	17-Dic-20	
Profértil	14,20	14,30	09-Dic-20	
Compañía Mega	13,90	14,10	09-Dic-20	
Dreyfus	13,70	13,80	08-Dic-20	
5 Puerto Galván	9,00	9,10	21-Dic-20	
6 Puerto Galván	8,30	8,40	21-Dic-20	
7, 8, 9, 10 y 11 Pto. Galván	4,30	4,50	07-Dic-20	
2/3 Puerto Galván	12,00	12,20	03-Dic-20	
1 Puerto Galván	8,40	8,50	03-Dic-20	
Posta Inflamables 1	12,40	12,50	28-Dic-20	
Posta Inflamables 2	12.40	12.50	28-Dic-20	
Posta Inflamables 3	12.80	12.90	17-Dic-20	

NOTAS: Los datos contenidos en la presente planilla son al solo efecto informativo, ya que los mismos se modifican permanentemente debido al proceso de sedimentación. Las profundidades están referidas al cero LAT de la Carta Argentina H-212 .

INFORMACION SOBRE PROFUNDIDAD DEL CANAL DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BAHIA BLANCA

Canal Principal (entre pares de boyas 4 y 10)	13,00 metros en 190 metros de ancho.
Canal del Toro (entre pares de boyas 12 a 16)	13,10 metros en 190 metros de ancho.
Canal Interior (entre pares de boyas 22 a 31)	13,50 metros - Ancho 190 / 205 m.
Radas "A" y "B" y Círculo Giro Pto. Galván	13,50 metros
Canal Frente a Postas Inflamables Pto. Galván	12,20 metros