



**CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN
PLANTA
LEY 13.660
Número: 987221/0**



CARÁTULA DEL CERTIFICADO

Número de registro EAS:	27	Número de certificado:	987221/0
Nombre del sitio / instalación:	N/D	Tipo de actividad:	Distribuidor por cuenta y orden de terceros (fleteros)
		Tipo de boca de expendio:	
Razón Social / Operador:	CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA	CUIT:	30-66414911-3
Registro Res. S.E. N° 1102/2004:	598697	Número de expediente:	
Marca / Color / Bandera:	NINGUNA	Número operador:	598697
		Número instalación:	077308
Ubicación del sitio / instalación:	Calle: PUERTO GALVAN	Tipo de calle:	Sin Dato
	Número / Altura: 0	Código postal:	
	Localidad: BAHIA BLANCA	Teléfono / FAX:	02914019000
	Provincia: BUENOS AIRES	Longitud:	-62.304167
Coordenadas GPS (WGS84):	Latitud: -38.779167		

	Certificado actual	Certificado anterior
Fecha de auditoria / inspección:	15/10/2021	01/10/2020
Fecha de vencimiento:	15/10/2022	01/10/2021
Número de certificado:	987221/0	067865/0
Número interno de EAS:	R-1246-2021	R-0129-2020
EAS actuante:	LAIBA S.A. AMBIENTAL	LAIBA S.A. AMBIENTAL
Número de trámite:	380705	352365
Fecha y hora de cierre:	18/10/2021 16:02:56	2/10/2020 12:49:48

La Empresa Auditora de Seguridad LAIBA S.A. AMBIENTAL en cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.E. N° 404/94, la Ley 13.660 y su Decreto Reglamentario N° 10.877/60, CERTIFICA que la instalación auditada SI se encuentra en condiciones de seguridad para desarrollar la operación.


Nombre y Apellido del Auditor Actuante:	ROBERTO IBAÑEZ
Calificación de riesgo de la instalación:	Medio
Resultado de la auditoría:	Apto


REPÚBLICA ARGENTINA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SERIE 7

 Firma responsable técnico

ROBERTO IBAÑEZ
 Nombre y Apellido del auditor actuante

 Sello SE



031043000013019217026516025869775166A2021101804025