



CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y  
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN  
PLANTA  
LEY 13.660  
Número: 505551/0



CARÁTULA DEL CERTIFICADO

Número de registro EAS:	27	Número de certificado:	505551/0
Nombre del sitio / instalación:	N/D	Tipo de actividad:	Distribuidor por cuenta y orden de terceros (fleteros)
		Tipo de boca de expendio:	
Razón Social / Operador:	CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA	CUIT:	30-66414911-3
Registro Res. S.E. N° 1102/2004:	598697	Número de expediente:	
Marca / Color / Bandera:	NINGUNA	Número operador:	598697
		Número instalación:	077308
Ubicación del sitio / instalación:	Calle: PUERTO GALVAN	Tipo de calle:	Sin Dato
	Número / Altura: 0	Código postal:	
	Localidad: BAHIA BLANCA	Teléfono / FAX:	02914019000
	Provincia: BUENOS AIRES	Longitud:	-62.304167
Coordenadas GPS (WGS84):	Latitud: -38.779167		

	Certificado actual	Certificado anterior
Fecha de auditoria / inspección:	05/10/2022	15/10/2021
Fecha de vencimiento:	05/10/2023	15/10/2022
Número de certificado:	505551/0	987221/0
Número interno de EAS:	R-1261-2022	R-1246-2021
EAS actuante:	LAIBA S.A. AMBIENTAL	LAIBA S.A. AMBIENTAL
Número de trámite:	407131	380705
Fecha y hora de cierre:	11/10/2022 09:23:36	18/10/2021 16:02:56

La Empresa Auditora de Seguridad LAIBA S.A. AMBIENTAL en cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.E. N° 404/94, la Ley 13.660 y su Decreto Reglamentario N° 10.877/60, CERTIFICA que la instalación auditada SI se encuentra en condiciones de seguridad para desarrollar la operación.

Nombre y Apellido del Auditor Actuante:	DANTE MILESE
Calificación de riesgo de la instalación:	Medio
Resultado de la auditoría:	Apto

  
Firma responsable técnico

DANTE MILESE  
Nombre y Apellido del auditor actuante

Sello SE



031043000013019217026516025869565313A2022101109234



CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y  
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN  
PLANTA  
LEY 13.660  
Número: 505551/0



Número: 0010811

OBSERVACIONES

**OBSERVACIONES DEL CERTIFICADO**

Se efectuó auditoría de seguridad y prueba de red de incendios de la darsena de inflamables.  
La instalación no cuenta con destilería ni con parque de tanques  
La instalación se encuentra compuesta por tres portas para carga y descarga