



CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN
PLANTA
LEY 13.660
Número: 263795/0



CARÁTULA DEL CERTIFICADO

Número de registro EAS:	27	Número de certificado:	263795/0
Nombre del sitio / instalación:	N/D	Tipo de actividad:	Distribuidor por cuenta y orden de terceros (fleteros)
		Tipo de boca de expendio:	
Razón Social / Operador:	CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA	CUIT:	30-66414911-3
Registro Res. S.E. N° 1102/2004:	598697	Número de expediente:	
Marca / Color / Bandera:	NINGUNA	Número operador:	598697
		Número instalación:	077308
Ubicación del sitio / instalación:	Calle: PUERTO GALVAN	Tipo de calle:	Sin Dato
	Número / Altura: 0	Código postal:	
	Localidad: BAHIA BLANCA	Teléfono / FAX:	02914019000
	Provincia: BUENOS AIRES	Longitud:	-62.304167
Coordenadas GPS (WGS84):	Latitud: -38.779167		

	Certificado actual	Certificado anterior
Fecha de auditoria / inspección:	11/09/2024	29/09/2023
Fecha de vencimiento:	11/09/2025	29/09/2024
Número de certificado:	263795/0	366267/0
Número interno de EAS:	R-1280-2024	R-1273-2023
EAS actuante:	LAIBA S.A. AMBIENTAL	LAIBA S.A. AMBIENTAL
Número de trámite:	458562	433385
Fecha y hora de cierre:	17/9/2024 09:21:01	2/10/2023 10:36:59

La Empresa Auditora de Seguridad LAIBA S.A. AMBIENTAL en cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.E. N° 404/94, la Ley 13.660 y su Decreto Reglamentario N° 10.877/60, CERTIFICA que la instalación auditada SI se encuentra en condiciones de seguridad para desarrollar la operación.

Nombre y Apellido del Auditor Actuante:	ANDRES MILESE
Calificación de riesgo de la instalación:	Medio
Resultado de la auditoría:	Apto

Ing. ANDRES M. MILESE
LAIBA S.A.
RES. 404-C1-C2

Firma responsable técnico

ANDRES MILESE

Nombre y Apellido del auditor actuante

Sello SE



031043000013019217026516025869291940A2024091709210